


Die Software und das USB Schnittstellenkabel erlauben die bequeme Parametrierung von Infrarot Pyrometern der Serie OKS



Technische Daten

Typ	DAK 317
Art.-Nr.	6913I
Betriebssystem	Windows
Sprachen	Deutsch / Englisch
Schnittstellenkabel	OKS / USB
Kabellänge	1,8 m

Die Software ermöglicht bei Anschluss eines Pyrometers über das USB Schnittstellenkabel die Anzeige und Anpassung folgender Parameter am Laptop oder PC:

- Temperaturanzeige °C / °F
- Messbereichseinstellung
- Emissionsgrad
- Maximalwertspeicher
- Einstellzeit (95% Zeit)

Die Software läuft unter Windows. Die Temperaturanzeige erfolgt in °C oder °F. Die Benutzerführung ist mehrsprachig und weitgehend selbsterklärend. Die Software bietet neben der Möglichkeit der Parametrierung ebenfalls die Aufzeichnung und Auswertung der Messdaten.

Stand-Alone Betrieb:

Pyrometer der OKS Serie lassen sich nach Anschluss über die USB Schnittstelle an einen PC ohne zusätzliche Spannungsversorgung betreiben.